

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии
*Зам. главы адм. ПМР по
соц. и-во Мершин А.А.*
«25» октября 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Зеленинский филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа»
- 1.2. Адрес объекта Пермский край, Пермский район, п. Красный Восход, ул. Садовая, 12. Тел/факс 295-11-23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1422 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Усть-Качкинская средняя школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 5 Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;

реализует дополнительные общеобразовательные программы художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической направленностей;

оказание платных, в том числе дополнительных образовательных, услуг

2.3. Форма оказания услуг: на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

№339 «Пермь- с. Усть-Качка» до остановки п. Красный Восход

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 15 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, небольшие возвышенности, ямки

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.**

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: капитальный ремонт, организационные мероприятия

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru>)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии
Заместитель администрации МР по
соц. защите территории А.А.
«25» октября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

Усть-Качкинское сельское поселение
Наименование территориального
образования Пермского района

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Зеленинский филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа»
- 1.2. Адрес объекта 614523, Пермский край, Пермский район, п. Красный Восход, ул. Садовая, 12. Тел/факс 295-11-23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1422 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,951 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта- нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Усть-Качкинская средняя школа» (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 5 Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;
реализует дополнительные общеобразовательные программы художественной,
физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой, технической направленностей;

оказание платных, в том числе дополнительных образовательных, услуг

2.3. Форма оказания услуг: на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

№339 «Пермь- с. Усть-Качка», до остановки п. Красный Восход

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 15 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, небольшие возвышенности, ямки

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ.

Общеобразовательные программы адаптированы для инвалидов, в том числе с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приведены в Приложении 1
2	Вход (входы) в здание	Приведены в Приложении 2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приведены в Приложении 3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приведены в Приложении 4
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведены в Приложении 5
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведены в Приложении 6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: капитальный ремонт, организационные мероприятия

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.**

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения Адресной программы адаптации объекта _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____
 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- не требуется
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- не требуется
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;
 4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
 прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru>)
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
 3. Путей движения в здании на _____ л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
 Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель Комиссии Зам. зав. адм. к-мп Норкина А.А.
 по сев. р-ну (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены Комиссии:
Начальник ПТО МКУ ЦРО Александров А.А.
 Гл. спец. ПТО МКУ Упр. (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Благоустройством Пермского района РАКАЕВ Р.Р.
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
И. специалист ЦР Советкина Л.А.
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представитель общественной
 организации инвалидов Председатель ЦРО ЦРО Восток Ермакова С.С.
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представитель организации,
 расположенной на объекте директор Ф.И.О. Т.Г. Волкова
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)




Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от " " " 2019 г.



I. Результаты обследования:



1. Территория, прилегающая к зданию


Зеленинский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1.	Вход (входы) на территорию объекта.	Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1.СП 136.13330.2012	Есть		Ширина калитки по ул. Зеленинская 1,7 м,	Соответствует нормативу	К,О
		Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	п.4.1.1 СП59.13330.2012	Нет		Ширина ворот по пер. Дорожный 4 м. Информация отсутствует.	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

1.1.1	Наружные вы- зывные устрой- ства или сред- ства связи с пер- соналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслу- живания посетите- лей.	п. 6.1.1 СП 59.13330. 2016	Нет		На входных дверях в здание начальной школы и детского сада установлены до- мофоны	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У	
1.2. Пути движения к входной группе									
1.2.1	Покрытие пеше- ходных дорожек	Маршрут движения должен быть ров- ным, без зазоров, из твердых материалов, не создающее виб- рацию при движе- нии.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Покрытие асфальт- ное, неровное, с вы- боинами и трещина- ми.	Не соответствует нормативу.	К,О,С	
1.2.2	Уклон тротуара на путях движе- ния к входной группе.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет		Уклона тротуара у входной калитки нет	Соответствует нормативу.	К,О	

1.2.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина пешеходных путей на территории от 1,5 м до 2,0 м.	Соответствует нормативу.	К	
1.3. Пути движения к игровым площадкам									
1.3.1	Покрывте пешеходных дорожек	Покрывте ровное, без зазоров, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Покрывте тротуара асфальтное, неровное, с неровностями и трещинами.	Не соответствует нормативу	К,О,С	

1.3.2	Уклон тротуара на путях движения к игровым площадкам.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет		Уклона нет	Соответствует нормативу. К,О
1.3.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть		Ширина пешеходных путей к игровым площадкам от 1 м до 2,0 м.	Соответствует нормативу. К


1.3.4	Бордюры на пешеходных путях движения.	В местах пересечения пешеходных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустроиваются съездами с уклоном не более 1:20 (5%).	п. 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет		На пешеходных путях движения к игровым площадкам не установлены бордюры	Не соответствует нормативу	К, О, С	
1.4.	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	-	-	
1.5.	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	-	-	
1.6.	Автостоянка и парковка.	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Места для транспорта инвалидов не оборудованы.	Не соответствует нормативу	К, О, С
1.6.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке								

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
-------	--	------------	------------

1.1	Вход (входы) на территорию объекта.	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия.
1.1.1	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует оборудовать минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли с обеспечением наружных вызывных устройств или средствами связи с работниками образовательной организации	Капитальный ремонт Организационные мероприятия.
1.2.	Пути движения к входной группе	На прилегающей территории к зданию филиала, игровым площадкам по-верхность следует обеспечить ровным, без зазоров, из твердых материалов, не создающее вибрацию асфальтовым покрытием при движении, с обеспечением уклона тротуара, ширины пешеходных переходов в соответствии установленным нормативам	Капитальный ремонт Организационные мероприятия.
1.3.	Пути движения к игровым площадкам		
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	


II. Заключение по зоне:





Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДУ доступно условно всем инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением умственного развития.	-		Капитальный ремонт Организационные мероприятия.






Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от " " " 2019 г.





**I. Результаты обследований:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Зеленинский филиал п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Лестница (наружная). Главный вход							
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99; п. 5.1.15, п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть			Соответствует нормативу.	О,С
2.1.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть			Соответствует нормативу.	О,С
2.1.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4м (иликратно этим значениям).	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть			Соответствует нормативу.	О,С

2.1.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Высота подступенка(снизу): - 0,15 м;	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.5	Все ступени лестниц в пределах одного марша	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть		Высота подъема ступеней одинаковая.	Соответствует нормативу.	С
2.1.6	Поверхность ступеней	из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении по ней.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть		Поверхность ступеней нескользкая.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.7	Высота поручней.	0,45 -0,5 м, 09	СНиП 2.08.02-89	Есть		Высота поручней по пер. Дорожный верхний 0,9 м, нижний отсутствует. Высота поручней по ул.Зеленинская верхний 0,9 м, нижний отсутствует.	Не соответствует нормативу.	О,С
2.1.8	Красые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Нет		Красые ступени лестничного марша не выделены контрастной полосой.	Не соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.2	Пандус (наружный) отсутствует.							
2.4	Входная площадка (перед дверью).							
2.4.1	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Поверхность входной площадки нескользкая.	Соответствует нормативу.	К,О,С.
2.4.2	Размеры входной площадки	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть		Размеры входной площадки: по ул.Зеленинская: - глубина 2,4 м; - ширина 3,5 м. по пер. Дорожный: - глубина 2,4 м; - ширина 2,4 м.	Соответствует нормативу	К


2.5. Дверь (входная) В соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.									
2.5.1	Ширина дверного проема в свету. От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина двери в детский сад – 1,4 м.	Соответствует нормативу.	К,О		
2.5.2	Ручка входной двери Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери.	Соответствует нормативу	К,О,С		
2.5.3	Порог двери Высота каждого элемента не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Высота порога из двух элементов от 0,01м- 0,02м.	Соответствует нормативу.	К,О,С		
2.5.4	Входная дверь имеет знак, указывающий на доступность здания.	п. 6.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть	 	Маркировка не требуется	Соответствует нормативу.	С		

2.6.	Тамбур					К,О,С,Г, У
2.6.1	Поверхность покрытия тамбура	твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Соответствует нормативу.
2.6.2	Размеры тамбура	глубина 2,4 м, ширина не менее 1,6 м.	п. 6.1.8 СП 59. 13330. 2016	Есть		Соответствует нормативу. К
2.7.	Дверь из тамбура в помещение					
2.7.1	Ширина дверного полотна	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Соответствует нормативу. К
2.7.2	Порог двери	Высота каждого элемента не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Соответствует нормативу. К,О,С

Работа по адаптации объектов


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Привести лестничный марш в соответствии с указанными нормативными требованиями: - Установить одну или несколько противоскользких контрастных полос на краевые проступи ступени общей шириной 0,08 - 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени. - Установить дополнительно нижние поручни лестниц при входе в здания по пер. Дорожный и по ул. Зеленинская в соответствии установленным нормативам	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
2.2.	Пандус (наружный)	Следует провести капитальный ремонт входной группы с обустройством пандуса в соответствии установленным нормативам	Капитальный ремонт Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие установленным нормативам.			




II. Заключение по зоне:




Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	Вход в здание	<p>ДУ – доступно условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением умственного развития.</p>		фото 

**I. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании**

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Зеленинский филиал п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане		фото	Содержание
3.1	Коридоры							
3.1.1	Ширина основных коридоров.	Минимальное про- странство не менее 1,2 м.	п. 5.2.1 СП 59. 13330.2012	Есть			Соответствует Ширина коридоров на этажах здания от 1,4 до 2,0 м.	К, О
3.2	Лестница (внутренняя).	2-х этажное здание, два лестничных марша по 2 пролета с первого по второй этаж. Все лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны.						


3.2.1	Ширина марша	Не менее 1,35 м	п. 5.2.10 СП 59. 13330.2012		Ширина марша в здании детского сада 1,30 м.	Не соответствует нормативу	О,С
3.2.2	Ширина проступи лестниц	Не менее 0,3 м.	СП 59. 13330.2012		Ширина марша в здании школы 1,20 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.3	Высота подступенка для ступеней лестниц внутри здания.	Не более 0,15 м.	СП 59. 13330.2012		Высота подступенка 0,15 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.4	Поручни лестниц	- Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012		Установлены с одной сторон марша, непрерывны по всей длине.	Не соответствует нормативу.	О,С
3.2.5	Высота поручней лестниц	0,9 м (допуск от 0,85 до 0,92 м). Дошкольных учреждениях – 0,5 м	п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012		Высота поручней 0,5 и 0,9 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.6	Краевые ступени лестничных маршей	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016		Краевые ступени не выделены цветом	Не соответствует нормативу	О,С
3.3	Пандус внутри здания отсутствует.						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует						
3.5	Дверь						
3.5.1	Двери в коридорах.	Не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012		Ширина одной створки 0,9 м, при открывании обеих створок 1,31 м.	Соответствует нормативу.	К,О
	Ширина дверных проемов в свету. Высота порога.	Не более 0,014 м.			Высота порога 0,02 м.		

3.5.2	Двери к лестничному маршу и запасному выходу. Ширина двери.	Не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Одна створка – 0,95 м, при открывании обеих створок – 1,37 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.5.3	Высота порога.	Каждого элемента не более 0,014 м.				Высота порога из двух элементов от 0,05м.	Не соответствует нормативу	К,О,С
3.5.4	Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	Высотой не менее 0,1м, шириной 0,2м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пути.	п. 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Нет		В филиале отсутствуют двери с прозрачным полотном	Соответствует нормативу.	С
3.5.5.	Ручки дверей	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных усилий в запястьях.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		Имеет удобную форму для открывания двери	Соответствует нормативу.	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1.4	Поручни лестниц	Отсутствует возможность выполнить нарушения, т.к. не предусмотрено проектом данные нормативы	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие нормативам.			


III. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	ДУ - зона доступна условно для инвалидов с опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха, умственного развития ,инвалидов на креслах-колясках.			Организационные мероприятия.

**И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Зеленинский филиал п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 12


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				№ на плане	есть/нет		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
4.1	Кабинет администратора	Расположение на первом этаже здания: покрытие пола – твердое; ровное. Дверные проемы: - ширина не менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Нет	фото	Кабинет администратора на 1 этаже - отсутствует	Не соответствует нормативу	К, О
4.1.1	Медицинский кабинет	Расположение на первом этаже здания Покрытие пола – твердое; ровное. Дверные проемы: - ширина не менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина двери 0,9 м Порог на входе в кабинет отсутствует. Между помещениями медицинского кабинета порога нет.	Соответствует нормативу	К, О

4.1.2	Групповая ячейка, учебный класс	Дверные проемы: - ширина не менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина одной створки 0,93 м, при открытии двух створок 1,34 м Высота порога 0,05 м	Соответствует нормативу	К,О
4.1.3	Учебный класс	Дверные проемы: - ширина не менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012	Есть		Ширина одной створки 0,93 м, при открытии двух створок 1,34 м Высота порога 0,05 м	Соответствует нормативу	К,О

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1.	Зоны целевого назначения здания		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не требуется	


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зона обслуживания инвалидов	<p>Состояние доступно условно для инвалидов с опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.</p>			Не требуется.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-бытовые помещения


МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Зеленинский филиал п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 12



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане		фото	Содержание
Санитарно-бытовые помещения для инвалидов: общие требования.								
<i>В учреждении на первом этаже оборудовано санитарно-гигиенические помещения для инвалидов</i>								
5.1.								
5.1.1	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.	Наличие на каждом этаже доступной кабины в санузлах для инвалидов или универсальной кабины.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2012 МДС 35-4.2000	Нет			Не соответствует нормативу.	К,О,С
5.2	Душевая/ванная комната в помещении детского сада отсутствует							
5.3	Бытовая комната (гардеробная) в помещении детского сада отсутствует							

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1.14	Санитарно-бытовые помещения	Санитарно-бытовые помещения в здании школы и детского сада не предусмотрены проектом. Оборудовать универсальную кабину для инвалидов	Капитальный ремонт.
Общие требования к зоне			
Привести в соответствие нормативам.			

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
			фото	
Санитарно-бытовые помещения.	<p>ДУ - доступно условно для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития.</p> <p>ВНД (К,О) – временно недоступно для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p>	-		Капитальный ремонт.

	<p>6.1.2</p> <p>Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.</p>	<p>Наличие.</p>	<p>п. 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012</p>	<p>Есть</p>		<p>На объекте имеется визуальная информация: таблички с названием помещения и знаком доступности инвалидов, информационные стенды, расписание.</p> <p>Комплексная информация (визуальной, тактильной и звуковой), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения имеется.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>
<p>6.1.3</p> <p>Расписание на этажах.</p>	<p>- Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания (для слабовидящих).</p> <p>- Располагается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках.</p> <p>Максимальная высота 1,2 м.</p> <p>- Для слабовидящих размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне).</p>	<p>п. 5.5.4, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012, приказ Министерства и обнародования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.</p>	<p>Есть</p>		<p>- Визуальная информация контрастна по цвету со стеной.</p> <p>- Размер шрифта не соответствует расстоянию рассматривания: мелкий шрифт информации.</p> <p>- Расписание не адаптировано для слабовидящих.</p>	<p>Соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p> <p>Не соответствует нормативу.</p>	<p>С</p> <p>К</p> <p>С</p>	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.5	Расписание и информационные стены на этажах.	Обеспечить информационную доступность для слабовидящих.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне Привести в соответствие установленным нормативам.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система средств информации.	ДЧ-И (О,С,Г,У)- зона доступна частично избирательно для инвалидов с опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением слуха, умственного развития.	-	фото 	Организационные мероприятия.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166476

Владелец Байдина Татьяна Геннадьевна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025