

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии

«27» 12 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 19/2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: основная школа
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1223,4 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка - 7500 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль, август 2019 года
капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование), Заболотский филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа», Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская СШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614522, Пермский край, Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрация муниципального образования «Пермский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614532, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 5б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг основное общее и среднее общее образование, образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 77 чел. (количество обслуживаемых в день), Вместимость, пропускная способность 95чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
№ 339 «Пермь – с. Усть-Качка» до остановки д. Горшки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, небольшие возвышенности, ямки
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ -И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступно частично избирательно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019 год в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется

Согласование нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата <https://bezbarierov.permkrai.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20__ г.

2. Акта обследования объекта: № акта 19/2018 от « 21 » 11 20 18 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 19/2018

Заболотское сельское поселение
Наименование территориального
образования Пермского района

« 21 » 11 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. 1. Наименование (вид) объекта: основная школа
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1223,4 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка - 7500 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль, август 2019 года
капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование), Заболотский филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Усть-Качкинская средняя школа», Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская СШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614522, Пермский край, Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрация муниципального образования «Пермский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614532, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг основное общее и среднее общее образование, образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 77 чел. (количество обслуживаемых в день), Вместимость, пропускная способность 95 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
№ 339 «Пермь – с. Усть-Качка» до остановки д. Горшки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, небольшие возвышенности, ямки
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2,5,7,14	2,15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	6,8,9,10	6,7,8,12,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ -И (О,Г,У)	3,18	5,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11,20	3,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У,С)	8,7,12,13,21,22	8,7,10,11,17,18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.**

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступно частично избирательно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019 год в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

Согласование нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата <https://bezbarierov.permkrai.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.

- 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
- 3. Путей движения в здании на _____ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
 Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены Комиссии:

начальник ПТО НКУ ЦРР Евменников В.И.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

гл. спец. ПТО НКУ

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

РАКАЕВ Р.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

главной специалист Чер Кураева А.С.

В том числе:

представитель общественной
 организации инвалидов

 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель организации,
 расположенной на объекте

Руководитель Заболотского филиала Н.М. Меньшакова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В	1	1	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	7	2	нет	нет	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	есть	5	2	Не соответствует требованиям доступности	К	нет	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	2	нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	14	15	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2,5,7,14	2,15	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	6	14	нет	нет	нет	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8	12	отсутствие тактильных предупреждающих полос перед лестницами	С	обустройство в соответствии с нормативами	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	9	7	Отсутствуют знаки на стеклянных дверях	С	обустройство в соответствии с нормативами	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6,10	6,7,8	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	6,8,9,10	6,7,8,12,14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	15	нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	18	11	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,Г,У)	3,18	11,15	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

Приложение 4 (II)
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 19/2018 от «21» 11 20 18 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

Приложение 5
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 19/2018 от «21» 11 20 18 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	20	16	не оборудовано для МГН	К, О, С	обустройство в соответствии с нормативами	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть	11	3	не оборудовано для МГН	К, О, С	обустройство в соответствии с нормативами	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	11,20	3,16	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Заболотский филиал МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» 614522, Пермский край,
Пермский район, д. Горшки, ул. Школьная, 4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	12,13, 21,22	10,13, 17,18	Отсутствие контрастных направлений путей движения в коридоре	все	Установка контрастных направлений путей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	7,8	7,8	нет	нет	нет	нет
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (О,Г,У,С)	7,8,12, 13,21,22	10,13,17,18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

**Основные структурно-функциональные зоны и элементы
объектов социальной инфраструктуры**

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию 1.2 Путь (пути) движения на территории 1.3 Лестница (наружная) 1.4 Пандус (наружный) 1.5 Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная) 2.2 Пандус (наружный) 2.3 Входная площадка (перед дверью) 2.4 Дверь (входная) 2.5 Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) 3.2 Лестница (внутри здания) 3.3 Пандус (внутри здания) 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 3.5 Дверь 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I – зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1 кабинетная форма обслуживания 4.2 зальная форма обслуживания 4.3 прилавочная форма обслуживания 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту 4.5 кабина индивидуального обслуживания
5	Санитарно - гигиенические помещения	Вариант II - места приложения труда Вариант III - жилые помещения 5.1 Туалетная комната 5.2 Душевая/ванная комната 5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1 Визуальные средства 6.2 Акустические средства 6.3 Тактильные средства	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166476

Владелец Байдина Татьяна Геннадьевна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025